

Apellidos:


Nombre:

D.N.I.:


G

Mediante el Método de Cross obtener las solicitaciones de las barras y dibujar los diagramas a escala y acotados.


DATO: RIGIDECES DE TODAS LAS BARRAS = 1 EI




ETAPA II




ETAPA III




ETAPA III




Análisis del grado de traslacionalidad:





ETAPA IV




ETAPA IV




ETAPA V




MOMENTOS DEFINITIVOS



$V(x)$



$M(x)$



$N(x)$

