



Apellidos:	Nombre:	D.N.I.:	G
------------	---------	---------	---

Mediante el Método de Cross obtener las solicitaciones de las barras y dibujar los diagramas a escala y acotados.


DATO: RIGIDECES DE TODAS LAS BARRAS = 1 EI




Análisis del grado de traslacionalidad:




ETAPA II




ETAPA III




ETAPA III




ETAPA IV




ETAPA IV




ETAPA V




$V(x)$



$M(x)$



MOMENTOS DEFINITIVOS



$N(x)$

